

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Нижнеингашская средняя школа № 2»

Утверждаю  
Директор школы Л.М.Играёва



Акт обследования здания и подвального помещения.

« 19 » декабря 2014 г.

Комиссия в составе:

Фризоргер Э.Г. – заместитель директора школа по АХР;

Терешонок Н.В. – уполномоченный по охране труда;

Хачатуров С.Г.- электрик;

Провели проверку состояния отопительной системы, путей подхода и эвакуационных выходов (6), систему пожарной и охранной сигнализации, первичных средств пожаротушения, подъездных пожарных путей к школе, электропроводки.

Установила что:

- 1.Состояние путей подхода и эвакуационных выходов (6), находятся хорошем состоянии и очищены от снега.
- 2.Система пожарной и охранной сигнализации исправна.
- 3.Первичные средства пожаротушения имеются и находятся в исправном состоянии.
- 4.В коридорах школы с 1 по 3этаж на трубах отопительной системы находятся бандажи.
- 5.Электропроводка находится в исправном состоянии.

Члены комиссии:

Э.Г. Фризоргер – Фризоргер Э.Г.  
Н.В. Терешонок – Терешонок Н.В.  
С.Г. Хачатуров – Хачатуров С.Г.